


WIRTGEN STRAßENFRÄSEN W 1500

??????? ?????		BILDER
??? ??????	17007	     
??? ??????	2003	
????? ????????	6607	
????? [??]	24,1	
??????? ???????		
???????	Mercedes Benz	
??? ??????	OM 502 LA	
??? ?????? ????????	320	
???? ?????? (??????)	✓	
??????????		
??? ????? [??]	1500	
???? ?????? ????????		
??? ????? ???	✓	
???? ?????? ??? ?????? (?????)	2	
????? ????????	✓	
???? ?????????? ????????	✓	
?????????	✓	

??????			
??????	??????	????????	???
??? ??????	✓		
????????	✓		
???? ?????	✓		
???? ???????	✓		
??????	✓		
????????	✓		
????????	✓		
?????? ?????	✓		
????????	??????	????????	???
??????	✓		 
?????	✓		
????????	✓		
????????		Seitenschildzylinder HR Kolbenstange verbogen, Seitenschildzylinder VL/VR schwitzig, Aufnahmebandzylinder rechts und links schwitzig, Schwenkzylinder rechts von Abwurfband leicht schwitzig, Schmutzabstreifer von Auswurfbandklappzylinder rechts defekt	
????????	✓		
?????? ?????	✓		
??????/?????	??????	????????	???
????????	✓		 
??????/ ???????	✓		
??????	✓		
?????? ?????	✓	Aufstieg rechts fehlt	

????????	??????	????????	???
????????	✓		
???? ?????	✓		
????????	✓	An Seitenbedienteil HR Pin von Stromversorgungsstecker für Nivellierung abgebrochen	
????????	✓		
?????? ?????	✓		
????????	??????	????????	???
?????	80%		
????? ?????	70%		
????? ???????	80%		
?????? ???????	80%		
????????	??????	????????	???
??? ??????? (?????)	50%	1te Girlande fest	
??? ???????	50%	Band schleift auf Schlauchdurchführung	
????? ?????	60%	Fräskasten eingedellt	
???? ????? (???)	70%	Auswerfer verschlissen	
????????	60%	Vereinzelt lockere oder fehlende Oberhalter	
????? / ?????	80%		
????	??????	????????	???
???? ???????	✓		
?????	✓		
????	✓	Dämpfer von seitlichen Motorhauben schwach, Dämpfer von oberer Motorhaube sehr schwach	