
DYNAPAC KETTENFERTIGER F 141 C


??????? ????		BILDER
??? ??????	17010	     
??? ?????	2003	
????? ???????	9500	
????? [??]	17,5	
?????? ??????		
??????	Cummins	
??? ?????? ??????? ???	129	
???? ?????? (??????)	✓	
?????????		
?????? - ???????	VB 851 TV	
????? / ????	✓	
??????? ???	✓	
[?] ??? ???????	2,5 - 5	
???????	2x 62cm 2x 25cm+ Materialleitbleche	
????? ?????? ?? ???????	✓	
????? ???????? - ????????? [????]	2	
?????? ?????????? ??????? ?????????	✓	
????? ???????	✓	

??????

??????	??????	???????	???
??? ??????	✓		
???????	✓	3 Ventildeckeldichtungen schwitzen, Kraftstoffschlauch feucht	
???? ?????	✓		
???? ???????	✓		
??????	✓		
???????	✓		
???????	✓		
?????? ??????	✓		

????????	??????	???????	???
??????	✓	Gummimantel abgerieben	 
?????	✓	Schwitzt an Schlauchflansch	
????????	✓		 
???????	✓	Telekopzylinder Bohle ein-/ausfahren schwitzen leicht	
???????	✓		
?????? ??????	✓		

??????/?????	??????	???????	???
???????	✓	Beide Sitzpolster gerissen	 
??????	✓	Display schlecht lesbar, Pixelfehler	
?????? ??????	✓		
????????	??????	???????	???
???????	▲	Hinten o.F., vorne fehlt	 
???? ??????	✓		
????????	✓		
????????	✓		
?????? ??????	✓		

???????	??????	???????	???
?????	40%		
????? ?????	80%		
????? ???????	80%		
?????? ???????	20%		
???????	??????	???????	???
??????? - ?????	50%		 
??? ????? ??????	70%		
????	70%	2 Schneckenflügel gebrochen	
????	??????	???????	???
??????/???	✓		 
?????/?????	✓		
???? ???????	✓		
?????	✓	Seitenhaube links leicht verbogen, Halter f. Beleuchtung und Niv.-Skala fehlt	
?????	✓		
????	✓		